

PROCEDIMENTS DE TREBALL DE PROCÉS / OPERACIÓ



Soldadura amb fil d'estany

CAMPUS NORD		CENTRE ETSETB		2	3	0
DEPARTAMENT		Enginyeria Electrònica		7	1	0
LABORATORI / TALLER / SECCIÓ		Laboratori d'Instrumentació i Bioenginyeria – L. de Calibratge i Test – L. de Compatibilitat Electromagnètica				
CODI	EDIFICI C4	PLANTA 3	NÚM. PORTA 312	Data: juny - 2007	Revisió: 1.0	Pàgina: 1 de 1

OPERACIONS / TASQUES	RISCOS	MESURES DE SEGURETAT	PROTECCIÓ COL·LECTIVA	EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's)	INFORMACIÓ ADDICIONAL
<p>1. Soldadura amb fil d'estany amb:</p> <p>Soldadors portàtils com el JBC SL2020</p> <p>Estacions de soldadura com la JBC Am6800, PACE MBT-350 i altres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cremades. - Inhalació de fums. - Incendi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Soldar allunyat de qualsevol material combustible. - Després de manipular els soldadors deixar-los sempre al seu suport. - No deixar cap estació en marxa sense cap usuari que la control·li. - Utilitzeu l'extractor de fums sobretot per una exposició superior a 15 minuts. 		<p>Extractor de fums LDA1</p>	

